

5360 Teichschlammsauger VAC40


5360005 Düsensatz für VAC40

EHEIM

VAC40



Ersatzteile. Änderungen vorbehalten



Best.-Nr.	Ersatzteil	5360
7376388	Flachdichtung	
7376508	Saugschlauch (ca. 4 m)	
7376518	Rohrstück (schwarz)	
7376528	Rohrstück (transparent)	
7376538	Teich-Absaugdüse (transparent)	
7376558	Ablaufschlauch (ca. 2,5 m)	
7426070	Metallbügel mit Befestigungsschrauben	
7426080	Satz Filterschwamm mit Arretierung (o. Abb.) und Schmutzfänger	
7426090	Verschlusskappe mit Dichtungsring	
7426110	Satz Räder je 1x Vorder- und Hinterrad	
Best.-Nr.	Ersatzteil	5360005
7376238	Fugendüse	
7376248	Papierfaltenfilter für Staubsaugerbetrieb	
7376278	Saugbürste	
7426120	Bodendüse mit Bürsteneinsatz	